





# Abdeckprofil FSA 8400 [P] → Bestelltabelle für Unterfütterungshöhe siehe nächste Seite



Abdeckprofil P30 und P20



Unterfütterungen 3, 4 und 5 mm



## Wichtige Merkmale



- Für fast alle Türen mit Aufsatzbänder geeignet
- Einfache und sichere Montage
- Höhe einstellbar ab 31 mm Bandhöhe
- Schnellmontage mit Anreisshilfe
- Ohne Bohrungen, mit Schrauben
- Modulares Unterfütterungs-System mit Abstufung 3, 4 und 5 mm

## Materialien



## Türarten




## Geprüfte Qualität



### Profil-Farbe

EV1 ELOXIERT	RAL-9016 WEISS
-----------------	-------------------

Farb-  
optionen



### Technische Daten

<b>Standard-Länge 1</b>	1900 mm, für 2 Teile, Selbstzuschnitt (Lagerlänge)
<b>Länge 2</b>	per lfm, auf Mass zugeschnitten
<b>Kürzen</b>	ja
<b>Maximale Lieferlänge</b>	2500 mm
<b>Montageset</b>	Universalschrauben inkl.

Lieferumfang: **1900 | auf Mass:** alle Profile werden ohne Löcher geliefert, Schrauben beiliegend, **Profil per lfm:** nur Abdeckprofile

### Artikel-Nummer

F-84xx-xx (xx-xx = Varianten siehe Preisliste)


### Ausschreibungstext

**Planet Fingerschutz-Abdeckprofile FSA 8400 [P]** zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante. Bandseitiges Schutzprofil, mit variablem Unterfütterungssystem, für Aufsatzbändern an flächenbündigen Profiltüren. Unterfütterungsbereich für Drehpunkte von 20–36 mm (bitte Unterfütterungsprofile auswählen). Profil aus Aluminium. Standardfarbe eloxiert EV1 oder pulverbeschichtet RAL 9016 weiss (bitte auswählen). Setstange zum Selbstzuschnitt. Länge: 1900 mm.


# Unterfütterung für FSA 8400 [P]




Unterfütterungen 3, 4 und 5 mm




FSA-PS-3



FSA-PS-4



FSA-PS-5



Passende Unterfütterung für **Höhe X / Drehpunkt Y**:  
Bitte bestellen Sie die entsprechende **Anzahl** Unterlagen in **3, 4 oder 5 mm**.  
Die Höhe X und die zugehörigen Unterlagen entnehmen Sie aus den unten  
angefügten **Bestelltabellen**.

## Bestelltablelle für Unterfütterungshöhe

X: 34 mm / Y: 19 mm		
Typ	mm	Stk.
	3	1
	4	
	5	

X: 35 mm / Y: 20 mm		
Typ	mm	Stk.
	3	
	4	1
	5	

X: 36 mm / Y: 21 mm		
Typ	mm	Stk.
	3	
	4	
	5	1

X: 37 mm / Y: 22 mm		
Typ	mm	Stk.
	3	2
	4	
	5	

X: 38 mm / Y: 23 mm		
Typ	mm	Stk.
	3	1
	4	1
	5	

X: 39 mm / Y: 24 mm		
Typ	mm	Stk.
	3	
	4	2
	5	

X: 40 mm / Y: 25 mm		
Typ	mm	Stk.
	3	
	4	1
	5	1

X: 41 mm / Y: 26 mm		
Typ	mm	Stk.
	3	
	4	
	5	2

X: 42 mm / Y: 27 mm		
Typ	mm	Stk.
	3	2
	4	
	5	1

X: 43 mm / Y: 28 mm		
Typ	mm	Stk.
	3	1
	4	1
	5	1

X: 44 mm / Y: 29 mm		
Typ	mm	Stk.
	3	
	4	2
	5	1

X: 45 mm / Y: 30 mm		
Typ	mm	Stk.
	3	
	4	1
	5	2

X: 46 mm / Y: 31 mm		
Typ	mm	Stk.
	3	
	4	
	5	3

X: 47 mm / Y: 32 mm		
Typ	mm	Stk.
	3	2
	4	
	5	2

X: 48 mm / Y: 33 mm		
Typ	mm	Stk.
	3	1
	4	1
	5	2

X: 49 mm / Y: 34 mm		
Typ	mm	Stk.
	3	
	4	2
	5	2

X: 50 mm / Y: 35 mm		
Typ	mm	Stk.
	3	1
	4	
	5	3

X: 51 mm / Y: 36 mm		
Typ	mm	Stk.
	3	
	4	
	5	4

X = Höhe  
Y = Drehpunkt